

위치	오류유형	수정 전	수정 후
471p 번호 : 34	해설	조사선의 좌측 및 우측의 기울기 차이로 발생하는 오차를 보정하는 것은 시간보정이다.	다중빔음향측심기 보정방법 ① 롤보정 : 조사선의 좌우 기울기 차이를 측정하고 보정하는 것 ② 피치보정 : 조사선의 앞뒤 기울기 차이를 측정하고 보정하는 것 ③ 헤딩보정 : 조사선의 방향 오차를 측정하고 보정하는 것 ④ 시간보정 : 측심 시스템의 시간 오차를 측정하고 보정하는 것
		수정 사유	해설 오류

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
 더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.